


Схема территории

ВНИМАНИЕ!
Пешеходы должны двигаться по пешеходным дорожкам, а при их отсутствии — по обочинам. При движении по краю проезжей части идти навстречу движению транспортных средств!

ЗАПРЕЩЕНО использование не взрывозащищенных мобильных устройств

- Автомобили и пешеходные дорожки
- Движение пешеходов по территории
- Производство акриловой кислоты и эфиров
- Мастерские подрячка
- Участок складского хозяйства
- Прочие
- Места для курения
- Места сбора работников при возникновении чрезвычайных ситуаций



Единые ключевые правила безопасности. Запрещается:



Сокрытие информации о крупных, значительных и потенциально опасных происшествиях.



Проведение работ повышенной опасности без наряда-допуска либо иного разрешительного документа, а также нарушение требований к их оформлению и проведению.



Отключение или нарушение целостности блокировок, противоаварийной автоматической защиты и устройств обеспечения безопасности на действующем оборудовании без соответствующего письменного разрешения.



Появление на территории предприятия в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения.




Курение на территории предприятия вне специально отведенных для этой цели мест или использование открытого огня без специального разрешения.



Работа на высоте без применения средств коллективной защиты, принятых Предприятием, и средств индивидуальной защиты от падения.

По горячей линии можно поделиться полезной информацией и сообщить о любых ситуациях, создающих опасные условия или предшествующих нарушениям требований безопасности, а также представляющих опасность для жизни и здоровья людей.

Горячая линия по ОТ и ПБ:
8-800-77-07-112



Телефоны экстренных служб:

Вызываемый абонент	Для вызова с внутреннего стационарного телефона	Для вызова с мобильного телефона
Диспетчер предприятия	(7) 5-00-92 (7) 5-01-23	8-910-101-62-73
Здравпункт	7-50-07	8-8313-27-50-07
Пост ПЧ-237	9-31-44-59	8-930-289-63-30
Газоспас. отряд	9-31-44-59	8-930-289-63-30
Охрана	7-31-34	8-8313-24-59-34

СИБУР

ПАМЯТКА БЕЗОПАСНОСТИ

для работников
и посетителей
Производства
акриловых
кислот и эфиров
АО «Сибур-Нефтехим»

ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ



Посетитель обязан

- пройти вводный инструктаж;
- соблюдать требования охраны труда, промышленной, пожарной безопасности и охраны окружающей среды;
- по территории предприятия перемещаться только по тротуарам и пешеходным дорожкам, при их отсутствии – по обочине или краю левой стороны проезжей части дороги, навстречу движущемуся транспорту;
- переходить трубопроводы только по переходным мостикам;
- при движении по лестницам держаться за перила и не разговаривать по мобильному телефону;
- соблюдать осторожность при передвижении, смотреть под ноги, не спешить;
- быть внимательным: на территории работает автомобильный, железнодорожный транспорт, погрузчики, грузоподъемные сооружения, спецтехника, могут проводиться работы повышенной опасности;
- правильно применять средства индивидуальной защиты;
- быть взаимно вежливыми с работниками АО «Сибур-Нефтехим» и сотрудниками охраны.



Опасные и вредные производственные факторы

- воздействие токсичных химических веществ:

Акриловая кислота – легковоспламеняющаяся жидкость. Обладает наркотическим, общетоксичным и резко раздражающим действием. Пары раздражают слизистые оболочки, вызывают конъюнктивит, при попадании на кожу акриловая кислота вызывает ожоги.

Эфиры (метилакрилат, бутилакрилат, 2-ЭГА) – легковоспламеняющиеся жидкости, обладающие наркотическим и общетоксичным действием. При попадании на кожу могут вызвать воспаление, при попадании в глаза – раздражение или гнойный конъюнктивит.

Метанол – нервно-сосудистый яд, по цвету, запаху и вкусу напоминает этиловый спирт. Прием внутрь 5–10 грамм метанола приводит к отравлению, доза свыше 30 грамм является смертельной.

- движущиеся и вращающиеся части оборудования;
- высокое напряжение электрического тока;
- воздействие агрессивных веществ (кислот, щелочей);
- оборудование, работающее под давлением;
- скользкие, неровные поверхности.



На территории запрещается

- проходить (проезжать) на территорию объектов, минуя КПП;
- изменять утвержденный маршрут движения при передвижении по территории производственной площадки;
- проносить на территорию объекта взрывчатые вещества, оружие, боеприпасы, личные вещи в крупногабаритных хозяйственных и спортивных сумках, чемоданах, портфелях, размером более 30×30×40 см;
- проносить на территорию объекта личную компьютерную технику (кроме ноутбуков командированных работников КЦ и ДЗО), видео-, фотоаппаратуру, съемные носители информации без согласования в СЭБ;
- посещать производственные объекты без разрешения руководителя данного подразделения и сопровождения представителя предприятия;
- передавать свой пропуск или пропуск на транспортное средство другому лицу;
- заходить в охранную зону, отмеченную соответствующими знаками.



Интегрированная система менеджмента

На всех предприятиях и в управляющей организации компании:

- функционируют процессы для выпуска качественной продукции, определены их риски и возможности;
- определены все экологические аспекты деятельности, в том числе значительные (выбросы, отходы, сбросы, водопотребление и другие);
- оценены риски воздействия на окружающую среду, разработаны и поддерживаются меры управления ими;
- выявлены опасности для здоровья и жизни персонала на всех рабочих местах, оценены риски, в том числе существенные, разработаны и реализуются мероприятия по их снижению/исключению.
- Проводится энергетический анализ, определяются области энергопотребления, в том числе значительные, устанавливаются и достигаются показатели энергорезультативности.



Охрана окружающей среды

- не допускайте на территории предприятия и прилегающей к нему территории, розливов загрязняющих веществ;
- не допускайте захламление территории предприятия и территории, прилегающей к нему, отходами производства и потребления;
- складирование отходов осуществляйте в строго установленных местах (контейнерах) с соответствующей маркировкой;
- выбрасывайте мусор в специальные отдельные контейнеры для дальнейшей переработки.



Действия при пожаре. Соблюдать спокойствие!

- в случае обнаружения дыма, огня, запаха гари или плавления электропроводки немедленно сообщить персоналу объекта, при невозможности – в пожарную часть **диспетчеру ПЧ по внутреннему стационарному телефону 9-31-44-59** или пожарному извещателю;
- при информировании по телефону сообщить: что горит, место загорания, кто сообщил;
- при незначительном очаге возгорания одновременно с оповещением приступить к тушению пожара первичными средствами пожаротушения или подручными средствами;
- если выход задымлен, использовать СИЗ органов дыхания (противогаз, самоспасатель) или смоченный водой носовой платок;
- идти по пути эвакуации, при спуске по лестнице держаться за перила (пользоваться лифтами в случае пожара запрещается);
- если путь эвакуации преградил огонь или сильное задымление – закрыться в помещении и по телефону или через окно позвать на помощь.



Действия при несчастном случае

- в случае получения травмы (даже незначительной), ушиба, ожога, отравления, ухудшения самочувствия или необходимости оказания помощи другим лицам немедленно сообщить об этом сопровождающему;
- вызвать бригаду скорой медицинской помощи **по телефону 112** или бригаду здравпункта **по внутреннему стационарному телефону 7-50-07**;
- при необходимости использовать средства первой помощи: аптечку первой помощи, систему для промывания глаз PLUM (при попадании в глаза инородного тела и/или химического вещества);
- при обнаружении пострадавшего в аппарате, емкости, колодце не пытайтесь самостоятельно оказать ему помощь (существует риск, что пострадаете вы), срочно вызвать ГСО и сообщить диспетчеру предприятия.



ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ