

2	Ведущий инженер по контрольно-измерительным приборам и автоматике	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Участок по обслуживанию охранно-пожарной сигнализации																						
	Группа по обслуживанию охранно-пожарной сигнализации ООО "ЗапСибНефтехим"																						
3	Ведущий инженер	2	-	2	2	-	-	2	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
4	Ведущий инженер	2	-	2	2	-	-	2	-	2	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
5	Старший мастер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
6А	Электромонтер по ремонту и обслуживанию охранно-пожарной сигнализации	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
7А (6А)	Электромонтер по ремонту и обслуживанию охранно-пожарной сигнализации	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
8А (6А)	Электромонтер по ремонту и обслуживанию охранно-пожарной сигнализации	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Участок по обслуживанию промышленных анализаторов ООО "Запсибнефтехим"																						
9А	Ведущий инженер по контрольно-измерительным приборам и автоматике	2	-	-	2	-	-	2	-	-	-	2	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
10А (9А)	Ведущий инженер по контрольно-измерительным приборам и автоматике	2	-	-	2	-	-	2	-	-	-	2	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
11А (9А)	Ведущий инженер по контрольно-измерительным приборам и автоматике	2	-	-	2	-	-	2	-	-	-	2	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
12	Мастер	2	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
13А	Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике	2	-	-	2	-	-	2	-	-	-	2	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
14А (13А)	Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике	2	-	-	2	-	-	2	-	-	-	2	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Участок по эксплуатации АСУТП ООО "ЗапСибНефтехим"																						
15	Ведущий инженер по автоматизации	2	-	2	2	-	-	2	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
16	Ведущий инженер по автоматизации	2	-	2	2	-	-	2	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

17A	Ведущий инженер по автоматизации	2	-	2	2	-	-	2	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
18A (17A)	Ведущий инженер по автоматизации	2	-	2	2	-	-	2	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
19A	Ведущий инженер по автоматизации	2	-	2	2	-	-	2	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
20A (19A)	Ведущий инженер по автоматизации	2	-	2	2	-	-	2	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
21A	Ведущий инженер по автоматизации	2	-	2	2	-	-	2	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
22A (21A)	Ведущий инженер по автоматизации	2	-	2	2	-	-	2	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
23	Инженер по автоматизации	2	-	2	2	-	-	2	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
24	Инженер по автоматизации	2	-	2	2	-	-	2	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
25	Инженер по автоматизации	2	-	2	2	-	-	2	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
26	Начальник участка	2	-	2	2	-	-	2	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Участок по эксплуатации КИПиА (мономеры) ООО "ЗапСибНефтехим"																						
27A	Мастер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
28A (27A)	Мастер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
29	Начальник участка	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
30	Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике	2	-	-	2	-	-	2	-	2	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
31A	Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике	2	-	-	2	-	-	2	-	2	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
32A (31A)	Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике	2	-	-	2	-	-	2	-	2	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Участок по эксплуатации КИПиА (ОЗХ) ООО "ЗапСиб-Нефтехим"																						
33A	Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике	2	-	-	2	-	-	2	-	2	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
34A (33A)	Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике	2	-	-	2	-	-	2	-	2	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Участок по эксплуатации КИПиА (полипропилен) ООО "ЗапСибНефтехим"																						
35	Слесарь по контрольно-измерительным приборам и	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

	автоматике																						
	Участок по эксплуатации КИПиА (полиэтилен) ООО "ЗапСибНефтехим"																						
36А	Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
37А (36А)	Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Участок по эксплуатации КИПиА (электротеплопарогенерации)																						
38	Мастер	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Участок ремонта КИПиА и АСУТП																						
	Группа ремонта и эксплуатации лабораторных анализаторов ООО "ЗапСибНефтехим"																						
39	Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Группа ремонта КИПиА и АСУТП ООО "ЗапСибНефтехим"																						
40	Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
41	Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
42А	Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
43А (42А)	Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
44А	Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
45А (44А)	Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

Дата составления: 23.07.2018

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Главный инженер

(должность)

Е.А. Горобец

Ф.И.О.

01.08.2018.

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Директор по охране труда, промышленной безопасности и экологии

(должность)

Е.Ю. Митасов

Ф.И.О.

31.07.2018.

(дата)

Главный метролог

(должность)

В.А. Казаков

(Ф.И.О.)

31.07.2018.

(дата)

Начальник управления организационного развития, оплаты труда и кадрового администрирования

(должность)

М.В. Чухланцев

(Ф.И.О.)

31.07.2018.

(дата)

Руководитель службы охраны труда

(должность)

Е.М. Банников

(Ф.И.О.)

31.07.2018.

(дата)

Председатель ППО ООО «СИБУР Тобольск»

(должность)

А.В. Горюнова

(Ф.И.О.)

01.08.2018.

(дата)

Старший уполномоченный ППО ООО «СИБУР Тобольск»

(должность)

Т.П. Стрекачинская

(Ф.И.О.)

31.07.2018.

(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

544

(№ в реестре экспертов)

В.С. Костров

(Ф.И.О.)

23.07.2018

(дата)