

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Акционерное общество «Сибур-Химпром».

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Эффективность производства (производство)					
Технико-экономический					
Улучшение условий, распределение, подготовка кадров, улучшение условий, улучшение условий, улучшение условий					
467. Начальник установки					
468. Аппаратчик подготовки сырья и отпуска полуфабрикатов и продукции, 5-й разряд	Применение работником средств индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	начальник установки, служба ОТ	Выполняется в соответствии с нормами выдачи СИЗ
469А(470А). Аппаратчик подготовки сырья и отпуска полуфабрикатов и продукции, 4-й разряд					
468. Аппаратчик подготовки сырья и отпуска полуфабрикатов и продукции, 5-й разряд	Организовать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение тяжести трудового процесса. Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	начальник установки, служба ОТ	Регламентированные перерывы в соответствии с ПВТР, инструкциями по ОТ
469А(470А). Аппаратчик подготовки сырья и отпуска полуфабрикатов и продукции, 4-й разряд					
Улучшение условий, улучшение условий, улучшение условий, улучшение условий, улучшение условий					
471. Начальник установки					
472А(473А). Аппаратчик подготовки сырья и отпуска полуфабрикатов и продукции, 6-й разряд	Применение работником средств индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	начальник установки, служба ОТ	Выполняется в соответствии с нормами выдачи СИЗ
474А(475А; 476А; 477А; 478А). Аппаратчик подготовки сырья и отпуска полуфабрикатов и продукции, 5-й разряд					
472А(473А). Аппаратчик подготовки сырья и отпуска полуфабрикатов и продукции, 6-й разряд	Организовать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение тяжести трудового процесса. Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	начальник установки, служба ОТ	Регламентированные перерывы в соответствии с ПВТР, инструкциями по ОТ
474А(475А; 476А; 477А; 478А). Аппаратчик подготовки сырья и отпуска полуфабрикатов и продукции, 5-й разряд					
Энергетический					
ЭП-Установка подготовки пара 2А					
490. Начальник установки					
491. Старший оператор, 6-й разряд	ЦЖ: Применение средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума	постоянно	начальник установки, служба ОТ	Выполняется в соответствии с нормами выдачи СИЗ
492А(493А). Оператор, 5-й разряд					
ЭП-Установка подготовки пара 3. Подготовка сырья и отгрузки сырья, улучшение условий, улучшение условий					
494. Начальник установки					
495. Старший аппаратчик, 6-й разряд					
496. Аппаратчик, 6-й разряд	Применение работником средств индивидуальной защиты органов слуха	снижение уровня шумового воздействия	постоянно	начальник установки, служба ОТ	Выполняется в соответствии с нормами выдачи СИЗ
497. Аппаратчик сжигания, 5-й разряд					
498. Оператор котельной, 5-й разряд					

495. Старший аппаратчик, 6-й разряд	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора	постоянно	начальник установки, служба ОТ	Регламентированные перерывы в соответствии с ПВТР, инструкциями по ОТ
496. Аппаратчик, 6-й разряд					
497. Аппаратчик сжижения, 5-й разряд					
498. Оператор котельной, 5-й разряд	5.1. Удаление теплового воздействия и исключение контакта с горячими объектами				
499. Начальник установки	Применение работником средств индивидуальной защиты органов слуха	снижение уровня шумового воздействия	постоянно	начальник установки, служба ОТ	Выполняется в соответствии с нормами выдачи СИЗ
500. Слесарь по обслуживанию сетей, 6-й разряд					
501. Слесарь по обслуживанию сетей, 5-й разряд					
502. Слесарь по обслуживанию тепловых сетей, 5-й разряд	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора	постоянно	начальник установки, служба ОТ	Регламентированные перерывы в соответствии с ПВТР, инструкциями по ОТ
500. Слесарь по обслуживанию сетей, 6-й разряд					
501. Слесарь по обслуживанию сетей, 5-й разряд					
502. Слесарь по обслуживанию тепловых сетей, 5-й разряд	5.2. Удаление пыли и вредных веществ из воздуха				
503. Начальник установки	Шум: Применение средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума	постоянно	начальник установки, служба ОТ	Выполняется в соответствии с нормами выдачи СИЗ
504. Аппаратчик смешивания, 6-й разряд					
505. Аппаратчик смешивания, 5-й разряд					
506. Аппаратчик смешивания, 4-й разряд	Применение работником средств индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	начальник установки, служба ОТ	Выполняется в соответствии с нормами выдачи СИЗ
504. Аппаратчик смешивания, 6-й разряд					
505. Аппаратчик смешивания, 5-й разряд					
506. Аппаратчик смешивания, 4-й разряд	Применение работником средств индивидуальной защиты органов слуха	снижение уровня шумового воздействия	постоянно	начальник установки, служба ОТ	Выполняется в соответствии с нормами выдачи СИЗ
507. Аппаратчик очистки сточных вод, 5-й разряд					
507. Аппаратчик очистки сточных вод, 5-й разряд	5.3. Удаление пыли и вредных веществ из воздуха				
508. Начальник установки	Шум: Применение средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума	постоянно	начальник установки, служба ОТ	Выполняется в соответствии с нормами выдачи СИЗ
509. Старший машинист насосных установок, 6-й разряд					
510. Машинист насосных установок, 5-й разряд					
511. Аппаратчик фильтрации, 5-й разряд	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора	постоянно	начальник установки, служба ОТ	Регламентированные перерывы в соответствии с ПВТР, инструкциями по ОТ
512. Слесарь-ремонтник канализационных сетей, 6-й разряд					
513А(514А). Слесарь-ремонтник канализационных сетей, 5-й разряд					
512. Слесарь-ремонтник канализационных сетей, 6-й разряд	Применение работником средств индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	начальник установки, служба ОТ	Выполняется в соответствии с нормами выдачи СИЗ
513А(514А). Слесарь-ремонтник канализационных сетей, 5-й разряд					
513А(514А). Слесарь-ремонтник канализационных сетей, 5-й разряд	Применение средств индивидуальной защиты органов дыхания				
515. Технолог производства	Шум: Применение средств индивидуальной	Снижение уровня воздействия шума	постоянно	начальник установки, служба ОТ	Выполняется в соответствии с нормами

516. Начальник смены	защиты				выдачу СИЗ
Установка химической защиты, пропуск средств защиты, средства индивидуальной защиты					
517А(518А). Машинист компрессорных установок, 6-й разряд	Шум. Применение средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума	постоянно	начальник установки, служба ОТ	Выполняется в соответствии с нормами выдачи СИЗ
519А(520А). Машинист компрессорных установок, 5-й разряд					
517А(518А). Машинист компрессорных установок, 6-й разряд	Применение работником средств индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	начальник установки, служба ОТ	Выполняется в соответствии с нормами выдачи СИЗ
519А(520А). Машинист компрессорных установок, 5-й разряд					
517А(518А). Машинист компрессорных установок, 6-й разряд	Применение виброзащитных уплотнительных материалов.	Снижение уровня вибрации	постоянно	начальник установки, служба ОТ	Выполняется в соответствии с нормами выдачи СИЗ
519А(520А). Машинист компрессорных установок, 5-й разряд					
Установка для очистки, вентиляции воздуха					
521А(522А). Аппаратчик окисления, 6-й разряд	Применение работником средств индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	начальник установки, служба ОТ	Выполняется в соответствии с нормами выдачи СИЗ
523. Аппаратчик окисления, 5-й разряд					
521А(522А). Аппаратчик окисления, 6-й разряд	Применение работником средств индивидуальной защиты органов слуха	снижение уровня шумового воздействия	постоянно	начальник установки, служба ОТ	Выполняется в соответствии с нормами выдачи СИЗ
523. Аппаратчик окисления, 5-й разряд					
Производительность труда					
Эффективность производства (сервис и развитие)					
Единая служба технического заказчика - БСТЗ					
Оценка технического обслуживания, ремонтные работы, техническое обслуживание, БСТЗ					
Группа технического обслуживания и ремонта оборудования, механические станки, Электромеханика и Логистическое цеха					
525. Ведущий инженер-механик (ТСЦ и ЭП)					
526. Ведущий инженер-механик (ТСЦ и ЭП)					
529. Механик (ЭП установок получения пара 24)					
531. Механик (ЭП, установок тепло-газоснабжения, МПК и ХОВ)	Применение работником средств индивидуальной защиты органов слуха	снижение уровня шума	постоянно	начальник установки, служба ОТ	Выполняется в соответствии с нормами выдачи СИЗ
532. Механик (ЭП, установка получения пара-15, ФХ, АГРС)					
533. Механик (ЭП, установка получения пара-15, ФХ, АГРС)					
530. Механик (ЭП, установки водоснабжения и дегазации сетей канализации)	Шум. Применение средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума	постоянно	начальник установки, служба ОТ	Выполняется в соответствии с нормами выдачи СИЗ
527. Механик (РМХ, ТВСГ-2)	Применение работником средств индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	начальник установки, служба ОТ	Выполняется в соответствии с нормами выдачи СИЗ
528. Механик (ТСБ)					
Помощники, мастера, лаборанты					
ЦЗП - Лаборатория №8 контроля сырья и готовой продукции, стирки, эмалевого, санитарно-технического, химического					
538. Начальник лаборатории					
539. Инженер-химик					
540. Инженер-химик					
541. Лаборант химического анализа (сменная бригада, сменный, 5-й разряд)	Применение работником средств индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	начальник лаборатории, служба ОТ	Выполняется в соответствии с нормами выдачи СИЗ
542. Лаборант химического анализа (сменная бригада, 5-й разряд)					

	543. Лаборант химического анализа (дневная бригада), 5-й разряд						
	544. Лаборант химического анализа (дневная бригада), 4-й разряд						
	541. Лаборант химического анализа (сменная бригада, старший), 5-й разряд						
	542. Лаборант химического анализа (сменная бригада), 5-й разряд						
	543. Лаборант химического анализа (дневная бригада), 5-й разряд	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	начальник лаборатории, служба ОТ	Регламентированные перемены в соответствии с ПВТР, инструкциями по ОТ	
	544. Лаборант химического анализа (дневная бригада), 4-й разряд						
ЦЗЛ - Лаборатория №7 контроля вредных веществ на рабочих местах, условий окружающей среды, очистки коммунальных вод и канализационных сточных вод							
	545. Начальник лаборатории						
	546. Инженер-химик						
	547. Инженер-химик						
	548. Инженер-химик						
	549. Лаборант химического анализа (сменная бригада, старший), 5-й разряд	Применение работников средств индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	начальник лаборатории, служба ОТ	Выполняется в соответствии с нормами выдачи СИЗ	
	550. Лаборант химического анализа (сменная бригада), 5-й разряд						
	551А(552А, 553А, 554А). Лаборант химического анализа (дневная бригада), 5-й разряд						
	555А(556А) Лаборант химического анализа (дневной), 5-й разряд						
	557А(558А; 559А). Лаборант химического анализа (дневная бригада), 4-й разряд						
	549. Лаборант химического анализа (сменная бригада, старший), 5-й разряд						
	550. Лаборант химического анализа (сменная бригада), 5-й разряд						
	551А(552А, 553А, 554А). Лаборант химического анализа (дневная бригада), 5-й разряд	Организовывать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	начальник лаборатории, служба ОТ	Регламентированные перемены в соответствии с ПВТР, инструкциями по ОТ	
	555А(556А) Лаборант химического анализа (дневной), 5-й разряд						
	(дневной), 5-й разряд						
	557А(558А; 559А). Лаборант химического анализа (дневная бригада), 4-й разряд						
ЦЗЛ - Лаборатория №3 контроля производственных санитарно-гигиенических условий среды							
	560. Начальник лаборатории						
	561. Инженер-химик						
	562. Инженер-химик						
	563. Инженер-химик						
	565. Лаборант химического анализа (сменная бригада, старший), 5-й разряд	Применение работником средств индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	начальник лаборатории, служба ОТ	Выполняется в соответствии с нормами выдачи СИЗ	
	566А(567А, 568А, 569А, 570А). Лаборант химического анализа (сменная бригада), 5-й разряд						
	571А(572А). Лаборант химического анализа (дневная бригада), 4-й разряд						
	564. Оператор (5 разряда)	Применение работником средств индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня шума	постоянно	начальник лаборатории, служба ОТ	Выполняется в соответствии с нормами выдачи СИ	

564. Оператор (5 разряд)	Установить эффективную систему вентиляции и кондиционирования воздуха	Снижение времени воздействия фактора	постоянно	начальник лаборатории, служба ОТ	выполняется в соответствии с нормами выдачи СИ				
565. Лаборант химического анализа (сменная бригада, старший), 5-й разряд	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	начальник лаборатории, служба ОТ	Регламентированные перерывы в соответствии с ПВТР, инструкциями по ОТ				
566А(567А, 568А, 569А, 570А). Лаборант химического анализа (сменная бригада), 5-й разряд									
571А(572А). Лаборант химического анализа (дневная бригада), 4-й разряд									
13.1. Лаборатория, выполняющая контрольно-аналитические функции при производстве нефтепродуктов нефти, сырой нефти, конденсата, газоконденсата и разделения нефтегазопереработки, сырой нефти, газоконденсата, жидких углеводородов									
573. Начальник лаборатории	Применение средств индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	начальник лаборатории, служба ОТ	Выполняется в соответствии с нормами выдачи СИЗ				
13.2. Контроль качества нефти, сырой нефти, конденсата, газоконденсата и разделения нефтегазопереработки, сырой нефти, газоконденсата, жидких углеводородов									
574. Инженер-химик	Применение работником средств индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	начальник лаборатории, служба ОТ	Выполняется в соответствии с нормами выдачи СИЗ				
575. Инженер-химик									
576. Инженер-химик									
577А(578А). Лаборант химического анализа, 5-й разряд									
579А(580А). Лаборант химического анализа, 4-й разряд	Применение работником средств индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня шума	постоянно	начальник лаборатории, служба ОТ	Выполняется в соответствии с нормами выдачи СИЗ				
575. Инженер-химик									
576. Инженер-химик									
577А(578А). Лаборант химического анализа, 5-й разряд									
579А(580А). Лаборант химического анализа, 4-й разряд	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	начальник лаборатории, служба ОТ	Регламентированные перерывы в соответствии с ПВТР, инструкциями по ОТ				
575. Инженер-химик									
576. Инженер-химик									
577А(578А). Лаборант химического анализа, 5-й разряд									
579А(580А). Лаборант химического анализа, 4-й разряд	13.3. Контроль качества сырой нефти, газоконденсата, жидких углеводородов								
581. Инженер-химик	Применение работником средств индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	начальник лаборатории, служба ОТ	Выполняется в соответствии с нормами выдачи СИЗ				
582. Инженер-химик									
583. Инженер-химик									
584А(585А, 586А, 587А, 588А, 589А, 590А, 591А, 592А, 593А, 594А). Лаборант химического анализа, 5-й разряд									
595А(596А, 597А). Лаборант химического анализа (дневная бригада), 4-й разряд	Эксплуатация								
14. Участок по обслуживанию и ремонту электрооборудования производственных электроустановок, электрооборудования и технологических объектов производства нефтегазопереработки, сырой нефти, сырой газоконденсата, жидких углеводородов									
601. Мастер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (ПЭИД, ПЭСД, ТЭСД, ЭЛ, АВК, СХ, ЛШЭ-1)									

602А(603А, 604А, 605А). Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (ПЭиП, ПЭСЦ, ТСЦ, ЭП, АБК, СХ, ПШ-1), 6-й разряд	Шум: Применение средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия шума	постоянно	начальник цеха, служба ОТ	Выполняется в соответствии с нормами выдачи СИЗ
606А(607А, 608А). Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (ПЭиП, ПЭСЦ, ЭП, АБК, СХ, ПШ-1), 5-й разряд					
609. Мастер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (ПЭСЦ, ЭП, АБК, СХ, ПВС-2-ЭГ, ЦЭС ПЭСЭ)					
610А(611А, 612А, 613А, 614А, 615А). Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (ПЭСЦ, ЭП, АБК, СХ, ПВС-2-ЭГ, ЦЭС ПЭСЭ, 6-й разряд					
616А(617А, 618А). Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (ПЭСЦ, ЭП, АБК, СХ, ПВС-2-ЭГ, ЦЭС ПЭСЭ, 5-й разряд					
619. Мастер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (ТСБ, ТВСГ-2, РМХ, ПЭиП, ПФУ-2, МХО, ПЭСЦ, ПВС-2-ЭГ, АТП "КАМА")					
620А(621А). Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (ТСБ, ТВСГ-2, РМХ, ПЭиП, ПФУ-2, МХО, ПЭСЦ, ПВС-2-ЭГ, АТП "КАМА"), 6-й разряд					
622А(623А). Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (ТСБ, ТВСГ-2, РМХ, ПЭиП, ПФУ-2, МХО, ПЭСЦ, ПВС-2-ЭГ, АТП "КАМА"), 5-й разряд					
601. Мастер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (ПЭиП, ПЭСЦ, ТСЦ, ЭП, АБК, СХ, ПШ-1)					
602А(603А, 604А, 605А). Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (ПЭиП, ПЭСЦ, ТСЦ, ЭП, АБК, СХ, ПШ-1), 6-й разряд					
606А(607А, 608А). Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (ПЭиП, ПЭСЦ, ЭП, АБК, СХ, ПШ-1), 5-й разряд	Организовать рыхлительные режимы труда и отдыха.	Снижение тяжести трудового процесса.	постоянно	начальник цеха, служба ОТ	Выполняется в соответствии с нормами выдачи СИЗ
609. Мастер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (ПЭСЦ, ЭП, АБК, СХ, ПВС-2-ЭГ, ЦЭС ПЭСЭ)					
610А(611А, 612А, 613А, 614А, 615А). Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (ПЭСЦ, ЭП, АБК, СХ, ПВС-2-ЭГ, ЦЭС ПЭСЭ, 6-й разряд					
616А(617А, 618А). Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (ПЭСЦ, ЭП, АБК, СХ, ПВС-2-ЭГ, ЦЭС ПЭСЭ, 5-й разряд					
619. Мастер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (ТСБ, ТВСГ-2, РМХ, ПЭиП, ПФУ-2, МХО, ПЭСЦ, ПВС-2-ЭГ, АТП "КАМА")					
620А(621А). Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (ТСБ, ТВСГ-2, РМХ, ПЭиП, ПФУ-2, МХО, ПЭСЦ, ПВС-2-ЭГ, АТП "КАМА"), 6-й разряд					

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Генеральный директор _____
(должность) (подпись) Ф.И.О.

24.08.2018
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Директор по ОТ, ПБ и Э _____
(должность) (подпись) Ф.И.О.

24.08.2018
(дата)

Начальник ООРПОТ _____
(должность) (подпись) Кисельман Н. А.
(Ф.И.О.)

23.08.2018
(дата)

Начальник ЮО _____
(должность) (подпись) Васёва Т.В.
(Ф.И.О.)

22.08.2018
(дата)

Председатель ППО _____
(должность) (подпись) Дрейман А.А.
(Ф.И.О.)

21.08.2018
(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

571 _____
(№ в реестре экспертов) (подпись) И.Б. Ирошин
(Ф.И.О.)

07.08.18
(дата)